

**Акт**  
**Пригодности и проверки оборудования спортивной площадки**

19.09.2025г.

с.Чкалово

Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым

**Собственник:** Администрация Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

**Адрес площадки:** Республика Крым, Нижнегорского района, с. Чкалово, ул. Параллельная, 9Б.

**Характеристика поверхности спортивной площадки:**

Спортивная площадка расположена на территории Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым по адресу: с. Чкалово, ул. Параллельная, 9Б. Вся территория покрыта резиновым настилом, что обеспечивает безопасность.

№пп	Наименование объекта	Выявленный дефект	Результат осмотра	Планируемый ремонт
1	Многофункциональный тренажерный комплекс	Не выявлено	Удовлетворительное состояние	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем: его комплектность, соответствует эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. В ходе осмотра недостатки не выявлены.

Члены комиссии:

Председатель Чкаловского сельского совета  
глава администрации Чкаловского сельского поселения




Халицкая М.Б.

Заведующий сектором




Цекут М.В.

Ведущий специалист



Сиренко И.А.

Ведущий специалист



Цекут К.В.